


SLD - 403

Chất tăng cường bề mặt bê tông

MÔ TẢ

- Là chất tăng cường khả năng chịu mài mòn cho sàn bê tông
- Thi công dạng rắc khô sử dụng máy xoa nền chuyên dụng



ỨNG DỤNG

- Tăng cường cho sàn nhà, sàn kho, xưởng cơ khí, bãi xe...
- Tăng cường cho các sàn công nghiệp
- Gia cố các sàn chuyên dụng yêu cầu bề mặt đặc biệt cứng, kháng mài mòn

ƯU ĐIỂM

- Tăng khả năng kháng va đập
- Tăng khả năng kháng dầu nhớt
- Kháng mài mòn cao
- Giảm bụi
- Thi công đơn giản

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát chịu mài mòn cường độ cao, phụ gia.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: hạt cát, bột mịn.
- Màu sắc: Xám, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng.

QUY CÁCH

- 25kg/bao

BẢO QUẢN

- Trong bao bì kín ở nơi khô ráo, thoáng mát

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:

- Tùy thuộc vào tải trọng sàn để điều chỉnh lượng sử dụng, tối thiểu 4kg/m²

THI CÔNG

Thi công thủ công: khi bê tông mới đổ đã đủ cứng để chịu tải trọng đi lại, thực hiện các bước sau:

Bước 1:

- Làm phẳng sơ bộ: dùng bộ dụng cụ thích hợp để làm phẳng bề mặt bê tông.

Bước 2:

- Sử dụng chất làm cứng: rải đều 2/3 tổng lượng chất làm cứng lên bề mặt bê tông, dùng máy xoa nền tốc độ thấp để làm phẳng và nén chặt.
- Ngay sau đó, khi bề mặt vẫn còn ẩm, rải đều 1/3 lượng chất làm cứng còn lại theo hướng vuông góc với lần rải đầu tiên. Tiếp tục dùng máy xoa nền để hoàn thiện làm phẳng.

Thi công bằng máy: rải đều chất làm cứng với lượng khoảng 5-6kg/m², sau đó dùng máy xoa nền để làm phẳng và hoàn thiện.

LƯU Ý:

- Không được thêm nước trong quá trình làm phẳng vì sẽ làm giảm độ cứng của bề mặt và gây bong tróc.
- Sản phẩm chứa xi măng, khi tiếp xúc với mồ hôi hoặc chất lỏng cơ thể có thể gây phản ứng viêm.

VỆ SINH AN TOÀN:

- Dụng cụ thi công có thể được làm sạch bằng nước.
- Cần sử dụng găng tay và kính bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.
- Trường hợp tiếp xúc trực tiếp với mắt, nhanh chóng rửa mắt với nước và đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị.
- Không xả thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.